

四川省地质灾害应急指挥部办公室

川地灾指办〔2018〕10号

四川省地质灾害应急指挥部办公室 关于做好汛期地质灾害防治整改工作的通知

达州市人民政府：

按照省委省政府统一部署，4月4日，省防汛抗旱指挥部、省地质灾害应急指挥部印发《关于开展2018年汛前检查的通知》（川防指汛发〔2018〕4号），4月8日至14日，省地质灾害应急指挥部联合省防汛抗旱指挥部，组织工作组赴全省21个市（州）开展汛前检查。在各市（州）政府的积极配合下，工作组采取听取汇报、实地走访、随机抽查、现场座谈等形式，围绕各地在思想、组织、制度、应急预案、工程建设管理、地质灾害防御、监测预警、物质经费保障、宣传演练等方面的工作进行检查。

从检查情况来看，各地前期地灾防治工作有力有效，为打好今年汛期地灾防治主动仗奠定了基础。但部分市（州）在防灾工作中存在一些问题，如基层防灾基础薄弱，群测群防基础工作需进一步完善，隐患点动态管理需进一步加强，地质灾害自动化实时监测体系建设需进一步加快，避险搬迁项目、地灾治理工程项目进度滞后，在建工程施工现场存在安全隐患，应急排危工程实

施不够彻底等问题。各工作组在检查过程中也就相关情况反馈各地，并提出了整改要求。近期，尧斯丹副省长在全省地质灾害防治暨防汛减灾工作现场会上再次要求，各地要对督导检查发现的问题立即进行整改。

现将相关内容统一整理印发你们。请各市（州）人民政府高度重视，督促县（市、区）政府及相关部门和工程建设单位采取有效措施，明确责任落实及时限要求，切实加以整改完善。同时，请各地举一反三，进一步加大本地区防灾工作的督导检查，督促各级各部门严格落实防灾责任和防灾措施，确保安全度汛。相关整改落实情况请于6月30日前以正式文件形式报送省地质灾害应急指挥部办公室。

- 附件：1. 省级汛前检查组检查意见中涉及地质灾害防治内容摘录
2. 典型问题整改清单

四川省地质灾害应急指挥部办公室

2018年5月16日

（联系人及联系方式：刘洋； 028-87036212； 274597918@qq.com）

附件 1:

**省级检查组检查意见中涉及地质灾害防治内容摘录
达州市**

一、存在问题

- (一) 基层群测群防监测体系资料归档需完善。
- (二) 地灾防治专项资金投入需加大，避险搬迁工程推动缓慢。
- (三) 在建地质灾害治理工程的日常监管需加强。
- (四) 个别排危抢险工程治理不专业、不彻底，隐患依然存在。
- (五) 部分避险搬迁分散住户建房选址没有经过地质灾害危险性评估，存在削坡建房未支护现象。

二、整改建议

- (一) 进一步规范整理群测群防监测体系资料。
- (二) 加大避险搬迁基础设施和公共服务配套资金投入力度，持续有力地推进避险搬迁安置等民生工程。
- (三) 加强在建工程防灾培训与演练工作，加大在建工程日常监管力度，确保在建工程安全有序推进。
- (四) 加强排危除险治理工程项目监管，强化安全施工，确保工程质量。
- (五) 加强避险搬迁分散住户建房选址监管，监督指导地质灾害危险性评估制度的落实。

附件 2:

典型问题整改清单

市(州)	县(市区)	存在问题	整改建议
达州市	通川区	北外真田家塆村滑坡在检查时已做好宣传培训. 应急演练计划, 但未开展宣传培训和应急演练	抓紧完成宣传培训和应急演练
	渠县	李渡镇灯台村三社滑坡在检查时已做好宣传培训. 应急演练计划, 但未开展宣传培训和应急演练	抓紧完成宣传培训和应急演练
	大竹县	庙坝镇长乐村 6 组滑坡在检查时已做好宣传培训. 应急演练计划, 但未开展宣传培训和应急演练	抓紧完成宣传培训和应急演练
	宣汉县	茶河镇圣水村花坟湾避险搬迁安置房存在问题: 因建房削坡, 形成较高陡边坡, 稳定性差, 前期已做的堡坎未能有效防护, 进一步形成滑坡的可能性大。	1. 建议主管部门加快进度, 对该斜坡进行科学防治, 消除隐患; 2. 切实加强避险搬迁点选址的地灾评估工作。
		南坝镇沙湾村樊家河边危岩应急排危工程存在问题: 应急排危工程实施后, 上部部分岩体破碎, 未进行支护, 依然存在一定的安全隐患。	1. 尽快对存在安全隐患的部位进行支护; 2. 加强对勘察设计阶段的监督管理及审查工作, 以期治理工程科学合理。